

七ヶ浜町復旧支援活動報告

H23年5月2日～5月5日

作業日数2日

復旧支援活動内容

- 活動内容

 - 重機による家屋のガレキ撤去及び運搬

- 作業体制

 - ユンボ 3台

 - ダンプ 3台

- 作業員

 - 11人

作業工程(1)

- 5月2日(月) 9:30 出発式
10:00 HIRA工業置場出発
(先発隊ダンプ3台)
17:30 後発隊出発
- 5月3日(火) 5:00 七ヶ浜役場 先発隊到着
6:00 後発隊到着
8:00 打合せ・作業開始
17:00 1日目作業完了

作業工程(2)

- 5月4日(水) 8:00 作業開始
- 16:00 2日目作業完了
- 16:30 七ヶ浜役場
町長や県議との懇談
- 17:30 岡山へ向けて出発

- 5月5日(木) 12:00 HIRA工業置場到着
- 解散式(事故やけが人なく完了)

出発式



作業車(1) HIRA工業車



作業車(2) KOA'S車




作業車(3) I'CON車



普通車(4) 小倉県議車



作業場所




七ヶ浜役場



七ヶ浜役場



作業場所



作業前



作業前



作業前



作業状況



作業状況



作業状況



作業状況



作業状況



作業状況



作業状況



作業状況



作業後



作業後



作業後



作業後記念撮影




町役場内記念撮影



解散式



作業場所



七ヶ浜町被災状況(① 宅地)



七ヶ浜町被災状況(② 道路及び宅地)



七ヶ浜町被災状況(③ 道路及び宅地)



七ヶ浜町被災状況(④ 排水機場)



七ヶ浜町被災状況(⑤ 排水機場)



七ヶ浜町被災状況(⑥ 排水機場)



七ヶ浜町被災状況(⑦ 公共構造物建屋基礎)



七ヶ浜町被災状況(⑧ マンホール)



七ヶ浜町被災状況(⑨ 地表面のクラック)



七ヶ浜町被災状況(⑩ 海岸)



七ヶ浜町被災状況(⑪ 海岸)



七ヶ浜町被災状況(⑫ 堤防からの全景)



七ヶ浜町被災状況(⑬ 堤防からの全景)



七ヶ浜町被災状況(⑭ 公営団地)



七ヶ浜町被災状況(⑮ 丘陵地)



七ヶ浜町被災状況(⑩ 公衆トイレ)



七ヶ浜町被災状況(⑰ 海岸沿い)



七ヶ浜町被災状況(⑱ 耕作地)



七ヶ浜町被災状況(⑱ 漁港)



七ヶ浜町被災状況(㊿ 漁港)



七ヶ浜町被災状況(21 漁港)



七ヶ浜町被災状況(22 宅地)



七ヶ浜町被災状況(23 宅地)



七ヶ浜町被災状況(24 仙台発電所)



被災状況(仙台東部道路)



被災状況(仙台東部道路)



被災状況(多賀城市国道)



被災状況(多賀城市国道)

